

Out 1 bis 4: Ausgänge für vier verschiedene Steuerspannungen, die jeweils in bestimmter Abhängigkeit zur anliegenden Steuerspannung an »CV In« bzw. dem Regler »Man. Morph« stehen.

