


JP19: Vorbelegung von C1 mit einer geringen negativen Spannung

P1 – P4: Trimpotentiometer für die Eingangsempfindlichkeit der vier VCAs.

JP18: Verwendung der Buchse links unten für den Summenausgang (Jumper auf der linken Position) oder als zweiter Steuerspannungseingang für VCA4 (Jumper auf der rechten Position)



JP14: VCA 1 wird dem Summenausgang zugemischt.

JP15: VCA 2 wird dem Summenausgang zugemischt.

JP16: VCA 3 wird dem Summenausgang zugemischt.

JP17: VCA 4 wird dem Summenausgang zugemischt.