

**CV:** Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV In«.

**Man. Morph:** Manuelle Einstellung der »Morphingposition«, d.h. der spezifischen Mischung der vier Ausgangssteuerspannungen.

