

Dreieck: Ausgang für die Dreieckschwingung des LFOs (direkt ohne VCA).

Sinus: Ausgang für die Sinusschwingung des LFOs (direkt ohne VCA).

Sägezahn: Ausgang für die Sägezahnschwingung des LFOs (direkt ohne VCA).

Rechteck: Ausgang für die Rechteckschwingung des LFOs (direkt ohne VCA).

Out: Ausgang für das im VCA bearbeitete Signal (Standard: Dreieckschwingung des LFOs).

Delay Out: Steuerspannungsausgang für die eingebaute Attack-Hüllkurve.

