

Hebel: Der Hebel steuert ein sog. »Kreuzpotentiometer«, das die beiden Ausgangsspannungen regelt. Durch Federn kehrt der Hebel automatisch in eine mittlere Position zurück (etwa 0 V für beide Spannungen, etwas »Spiel« ist aber immer da).

Offs (Y): Offset-Regler für die Spannung am Ausgang »Y«. Zur Justierung können die beiden Kontroll-LEDs oberhalb des Reglers verwendet werden. Sie zeigen getrennt positive bzw. negative Spannung an.

Offs (X): Offset-Regler für die Spannung am Ausgang »X«. Auch hier gibt es zwei Kontroll-LEDs.

